



ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
CNPJ: 01.612.329/0001-76
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO - Nº. 1672 – AEROPORTO
TRIZIDELA DO VALE - MA

Requerimento nº 66/2023

Na forma regimental requero a Vossa Excelência, que depois de ouvido em Plenário que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Deibson Pereira Freitas, no sentido seja colocado Bueiras atrás das casas, na Rua Manoel Romeiro, no Bairro Santo Antônio dos Oliveiras em Trizidela do Vale- MA


Justificativa


O referido pedido é uma reivindicação dos moradores da Rua Manoel Romeiro, no Bairro Santo Antônio dos Oliveiras, pois as residências estão com infiltrações, causando assim muitos transtornos aos moradores. Segue em anexo o abaixo assinado dos moradores e fotos.


Sala das Sessões da Câmara Municipal de Trizidela do Vale/MA, Plenário José Rodrigues Mendonça, em 04 de setembro de 2023.

APROVADO
EM 13/09/2023
CMT VALE


Atenciosamente,



Edinalva Pedro Lima
-Vereador Autor-



Manoel Belmiro de Sousa Neto
Vereador


Emileny Oliveira
Vereadora


Maria Lucia Costa Nogueira
Vereadora


Jose Sival Dos Santos
Vereador


Francinaldo Rodrigues Pinheiro
Vereador


Francisco de Assis Ferreira Pinto
Vereador


Hamilton Assis Leite
Vereador


Francisco Martins Pereira
Vereador Corró

ABAIXO - ASSINADO

Os moradores da Rua Travessa Manoel Romeiro, Município de Trizidela do Vale/MA, vem por meio deste Abaixo-assinado solicitar a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, na pessoa do Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, providências urgentes de Saneamento Básico, e Infraestrutura em geral da Rua acima citada. Tendo em vista que houve a interrupção do curso normal da água, causando infiltração nas residências.

Sendo assim. Pedimos ao senhor Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, que assuma o compromisso com os moradores da referente Rua para traçar planos de desenvolvimento para a área.

NOME	ENDEREÇO	CPF	ASSINATURA
Eduardo Augusto Sousa de Jesus			
Franciele Costa			
Guaraciara Menezes			
Companhia Esportiva de Trizidela			
Mariana Silva dos Santos			
Margarida dos Santos Souza			
Wendell Laysne Silva			
Feciane Costa dos Santos			
Thiana Sousa Regina			
Joane Ricardo E. Alencar			
Maurício Augusto Silva	Travessa Manoel Romeiro		
Maurice Silveira	Travessa Manoel Romeiro		

ABAIXO - ASSINADO

Os moradores da Rua Travessa Manoel Romeiro, Município de Trizidela do Vale/MA, vem por meio deste Abaixo-assinado solicitar a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, na pessoa do Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, providências urgentes de Saneamento Básico, e Infraestrutura em geral da Rua acima citada. Tendo em vista que houve a interrupção do curso normal da água, causando infiltração nas residências.

Sendo assim, Pedimos ao senhor Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, que assuma o compromisso com os moradores da referente Rua para traçar planos de desenvolvimento para a área.

NOME	ENDEREÇO	CPF	ASSINATURA
Romineire Oliveira S.	Travessa Manoel Romeiro		
Sarah Sullen Dantas	Embrasa Manoel Romeiro		
Albani Lora J. Santos	Trav. Manoel Romeiro		
Carla Cardine Santos Silva	Trav. Manoel Romeiro		
Kelly Souza Costa	Trav. Manoel Romeiro		
Paula G. Pacheco	Rua Manoel Romeiro		
Dica Fátima da Silva	Tr. Manoel Romeiro 25		
Pa. Lorena de Aguiar	Tr. Manoel Romeiro 24		
Luciana de Aguiar	Tr. Manoel Romeiro		
Amalino do Brasil Vilhano			
Edson de Aguiar	Rua Manoel Romeiro nº 09		
Edson de Aguiar	Rua Manoel Romeiro 02		
Paulo Roberto de Aguiar	Rua Manoel Romeiro 02		
Quentzia Vianna de la	Travessa Manoel Romeiro 65		
Arivaldo Santana	Travessa Manoel Romeiro nº 65		
Jamara	Travessa Manoel Romeiro. 80		
Joséca	Travessa Manoel Romeiro 80		

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

TRIZIDELA DO VALE /MA, 04 de agosto de 2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito Deibson Balé,

ASSUNTO: INFILTRAÇÃO NA RUA MANOEL ROMEIRO DE TRIZIDELA DO VALE, MARANHÃO

1. INTRODUÇÃO

Este laudo tem como objetivo analisar e documentar as condições da Rua Manoel Romeiro, localizada na cidade de Trizidela do Vale, Maranhão, em relação ao problema de infiltração presente no local. A infiltração é um fenômeno hidrológico que ocorre quando a água se infiltra no solo ou em pavimentos, podendo causar danos à infraestrutura urbana, comprometendo a segurança, mobilidade e acessibilidade da via.

2. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Nome da Rua: Rua Manoel Romeiro

Bairro: Ouro Vivo

Cidade: Trizidela do Vale, Maranhão

Coordenadas GPS:

Data da Inspeção: 04/08/2023

3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

O conjunto habitual em lide, tem imóveis residenciais distribuídos ao longo da Rua Manoel Romeiro de ambos os lados, sendo que a grande maioria dos imóveis, fica do lado esquerdo da rua partindo do ponto inicial da entrada até o final da Rua.

O fato é que, por ser localizado em área de minadores, ao longo dos anos tem apresentado infiltrações nos imóveis localizados a esquerdas do terreno devido os minadores de água estarem localizados na parte do fundo dos imóveis residenciais. Em função do problema das infiltrações que acontecem ao longo dos

anos, principalmente no período de precipitações de águas pluviais, que nesse período as infiltrações nos imóveis aumentam consideravelmente.

No início do corrente ano, a prefeitura realizou trabalho de asfaltamento da Rua Manoel Romeiro, sendo que a pavimentação também sofre as ações das infiltrações, e as anomalias são deformações da camada asfáltica, são notórias.

Durante a inspeção realizada na Rua Manoel Romeiro, foram identificados sinais de infiltração que estão impactando negativamente a pavimentação e a estrutura da via. As principais observações são:

Áreas de Acumulação de Água: Foi constatada a formação de poças de água em diversos pontos da rua, mesmo após chuvas leves. Essas áreas de acúmulo de água permanecem por períodos prolongados, indicando baixa drenagem pluvial.

Pavimento Deteriorado: A presença constante de água sobre o pavimento tem causado danos à camada asfáltica, levando à formação de buracos, trincas e afundamentos em diferentes trechos da rua.

Erosão do Solo: A infiltração contínua de água também está levando à erosão do solo nas margens da rua, resultando em deslizamentos e colapso das áreas adjacentes.

Risco à Segurança e Mobilidade: A deterioração do pavimento e a formação de buracos representam um risco à segurança dos pedestres e motoristas que trafegam pela via. Além disso, a presença de poças de água pode dificultar a mobilidade e acessibilidade, principalmente em períodos de chuva intensa.

4. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A infiltração na Rua Manoel Romeiro é um problema de extrema relevância para a comunidade local e para a cidade de Trizidela do Vale como um todo. Os impactos negativos causados por esse fenômeno comprometem significativamente a infraestrutura urbana, podendo acarretar prejuízos econômicos e riscos à segurança pública. Abaixo, destacamos as principais motivações para a realização de ações corretivas e preventivas:

Segurança Pública: A deterioração do pavimento e a formação de buracos aumentam o risco de acidentes, tanto para pedestres quanto para motoristas, especialmente em uma região com grande fluxo de veículos e tráfego intenso.

Valorização Imobiliária: A presença de problemas estruturais nas vias urbanas, como a infiltração, pode causar desvalorização imobiliária nas proximidades, afetando os moradores e comerciantes locais.

Mobilidade Urbana: A dificuldade de locomoção devido às áreas alagadas e ao pavimento danificado pode prejudicar o acesso aos serviços básicos e às atividades diárias da população.

Infraestrutura Urbana: A falta de intervenções adequadas para solucionar o problema de infiltração pode resultar em custos crescentes para reparação da pavimentação e outras infraestruturas urbanas afetadas.

Qualidade de Vida: A melhoria das condições das vias urbanas é fundamental para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população local, garantindo acessibilidade, segurança e conforto.

5. CONCLUSÃO

Com base nas observações realizadas durante a inspeção, é evidente a necessidade de intervenções imediatas para solucionar o problema de infiltração na Rua Manoel Romeiro, em Trizidela do Vale, Maranhão. A ausência de medidas corretivas pode acarretar consequências graves à infraestrutura e à segurança pública, afetando a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos.

Diante do exposto, recomenda-se que as autoridades competentes realizem um estudo mais detalhado das condições do solo, drenagem e pavimentação na área afetada, visando implementar um plano de intervenção adequado e eficaz para resolver o problema de infiltração e garantir a manutenção adequada da Rua Manoel Romeiro e de outras vias similares no município.















